


- Schadensklassifizierung:**
- Gemäss Untersuchung Handkamera**
- 0 ungenügend
 - 1 bedenklich
 - 2 kein unmittelbarer Handlungsbedarf
 - 3 genügend
 - 4 keine erkennbaren Schäden
- Gemäss Untersuchung Kanal-TV**
- 0 ungenügend
 - 1 bedenklich
 - 2 kein unmittelbarer Handlungsbedarf
 - 3 genügend
 - 4 keine erkennbaren Schäden
- Kontrollschächte**
- 0 ungenügend
 - 1 bedenklich
 - 2 kein unmittelbarer Handlungsbedarf
 - 3 genügend
 - 4 keine erkennbaren Schäden

- Legende:**
- Drainage, Sauger
 - Drainage, Hauptleitung
 - best. Strassen/Wege
 - Gemeindegrenze
 - Vernäste Stellen gemäss Befragung Landwirte 2019
 - Ausmass und Grösse unbekannt



Gemeinde **Büren**
 Thema Drainagen und Vernässung
 Projekt **Landwirtschaftliche Planung**
 Projektphase Konzept
 Inhalt **Übersichtsplan 1:5000 Grundlagen Drainagen**

Beilage 6



Gruner Böhlinger AG
 Leimenstrasse 2, CH-4118 Rodersdorf
 Telefon +41 61 406 13 13
 Fax +41 61 406 13 14
 E-mail rodersdorf@gruner.ch
 www.gruner.ch

Dok.-Nr.	4722.0600 - 01
Format	63 / 74
Projektleiter	Pascal Sabadin
Name	
Datum	
Erstellt	HEBU/SIMA 21.10.2019
Gepr. Uf	
Freigabe	
Revidiert	Index A
Gepr. Uf	
Freigabe	
STRADA-Nr. / BP	
Objekt-Nr. KB	
Objekt-Nr. VRA	
Projekt-Nr.	2TK.000XX

Index	Die Änderungen betreffen :
A	
B	
C	
D	